

Средства индивидуальной защиты рук х/б «СТАНДАРТ» без ПВХ с машинным оверлоком, черные
(Арт. 11)



TP TC 019/2011
ТУ 14.12.30-001-41203407-2021

Указания по эксплуатации

1) Область применения и описание продукции:

Перчатки трикотажные «СТАНДАРТ» Арт.11 с хлопковым составом (70% хлопок, 30% полиэфир) без ПВХ, 5-нитей, с машинным оверлоком, черные. Длина: 230 ± 5 мм, вес: 36-38 гр., класс вязки: 10. Размер – универсальный, в соответствии со стандартами ТУ 14.12.30-001-41203407-2021.

Перчатки соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.
- Могут быть использованы в качестве вкладыша в другие виды рабочих перчаток и рукавиц.
- Являются самым распространенным, популярным и востребованным видом СИЗ рук в различных областях деятельности (строительство, инструментальное производство, складское хозяйство, животноводство, растениеводство и т.п.).

Обеспечьте, чтобы перчатки использовались только для тех целей, для которых они предназначены – защита рук взрослого человека от механического воздействия.

2) Сведения о способах безопасного применения защитных перчаток:

Перед использованием перчаток внимательно осмотрите их с целью обнаружения любых дефектов или недостатков.

Не подвергайте воздействию органических растворителей и их паров, смазочных материалов, жиров, натуральных масел, которые не указаны на маркировке перчаток.

Не надевайте поврежденные, грязные или изношенные перчатки.

Не допускается применять перчатки, имеющие механические повреждения (сквозные отверстия, надрезы, трещины и иные дефекты). Если перчатки были разорваны или были проколы в ходе их использования, возьмите другую пару.

3) Ограничение применения:



Нельзя применять на производстве с:

- вредными химическими веществами;
- ионизирующими и неионизирующими излучениями;
- воздействием электрического тока, электрических и электромагнитных полей;
- воздействием биологических факторов (микроорганизмы, насекомые)

4) Очистка:

После окончания работ промыть перчатки теплой проточной водой, при необходимости использовать мыльный раствор 30-40 градусов до полного очищения поверхности перчаток, сушить перчатки при комнатной температуре в подвешенном состоянии вдали от источников тепла и солнечных лучей. При соблюдении условий эксплуатации, хранения и ухода количество циклов не менее пяти. Ответственность за изменение рабочих характеристик этих перчаток после стирки несет сам потребитель или его прачечная. Фирма-производитель не берет на себя ответственность за это.

5) Хранение и транспортировка:

Перчатки следует перевозить в оригинальной упаковке, необходимо хранить их в сухом, прохладном месте. Предохранять от воздействия прямого солнечного света. Держать подальше от источников озона или открытого пламени.

Транспортировка: без ограничений, любым видом транспорта, при условии соблюдений всех мер безопасности к продукции: перевозка в индивидуальной упаковке и в транспортной таре, при отсутствии воздействия прямых источников света, в защищенных от влаги условиях, вдали от растворителей, ГСМ и прочих химикатов, при отсутствии условий для механических повреждений. После транспортировки при отрицательной температуре должна быть выдержанна перед вскрытием в течение не менее 24 часов при температуре +5° - +15°.



Не допускается прямое попадание солнечных лучей и влаги.

6) Дата изготовления:

Указывается на каждой перчатке.

7) Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие перчаток и рукавиц требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации перчаток - 30 дней.

8) Срок хранения

- 5 лет, с даты изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки. Температура воздуха в складских помещениях должна быть не ниже +10°C и не выше +25 °C, относительная влажность воздуха 60-80%.

9) Инструкция по надеванию перчаток:

Перед надеванием перчаток или рукавиц руки необходимо вымыть и высушить, чтобы перчатки не загрязнялись изнутри вредными веществами и при многократном применении не способствовали контакту с теми веществами, от которых они предназначены предохранять. Надеть перчатку сначала на одну, затем на вторую руку.



10) Утилизировать как малоопасные отходы.

В случае, если перчатки в процессе эксплуатации будут загрязнены опасными материалами, то подлежат утилизации в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ. Захоронение и сжигание отработанных изделий следует осуществлять в контролируемых условиях. Ответственность за правильную утилизацию несет конечный потребитель.

Производитель: ООО «Зашитная Линия». Место нахождения: 398901 РОССИЯ, Липецкая область, г. Липецк, ул. Санаторная, 19А, Телефон: +7 (800) 301-13-37, +7 (4742) 370-470, e-mail: fabrica@pl-gloves.ru